

Bericht über die technische Prüfung von Hitzebehandlungs- oder Trockenkammern gemäß dem IPPC-Standard ISPM Nr. 15

Name und Anschrift des Prüfunternehmens: PLUTA-Sachverständigenbüro
Inh. Frank Pluta
Grillenweg 38
22523 Hamburg

Prüfpersonal: Herr Frank Pluta
Beteiligung weiterer Institute: keine

Anschrift des geprüften Betriebes:

Holz-Kogler GmbH & Co.KG
Kreuzpullach 11
82041 Oberhaching

Tel.: +49 (0) 89 / 613905-0
Fax: +49 (0) 89 / 613905-99
Email: info@holz-kogler.de

gegebenenfalls davon abweichender Behandlungsort:

Registriernummer: **DE-BY491292**

Ansprechpartner im Betrieb:

Name: Herr Widmann
Tel.: +49 (0) 89 / 613905-0
Fax: +49 (0) 89 / 613905-98
Email: widmann@holz-kogler.de
Mobil:

Weitere Ansprechpartner:

Name:
Tel.:
Fax:
Email:
Mobil:

Weitere Kammerbediener:

Anzahl vorhandener Kammern: 1, davon für ISPM Nr. 15 Behandlungen genutzt: 1

Geprüfte Kammer: Nr. 1

Datum der Prüfung: 31.08.2015 - 01.09.2015

- Erstmalige Prüfung
- Hauptprüfung (alle zwei Jahre) Datum der letzten Prüfung: 02.-03.09.2014
- Jährliche technische Überprüfung Datum der letzten Prüfung: 28.08.2013
- Prüfung nach baulicher Veränderung
- Nachkontrolle aufgrund der Prüfung vom [REDACTED]

Dauerhafte Kennzeichnung der Kammer vorhanden ja nein

Dauerhafte Kennzeichnung aller Messketten vorhanden ja nein

Bewertung der Anlage

Die geprüfte Kammer Nr. 1 entspricht den Anforderungen des IPPC-Standards ISPM Nr. 15:

- ja
- nein; umgehende Benachrichtigung der zuständigen Behörde durch das Prüfunternehmen!

Benennung der festgestellten Mängel (nähere Erläuterungen dazu unter Punkt 7.4):

- keine Mängel

Die nächste turnusgemäße Prüfung ist als Hauptprüfung spätestens fällig in: August 2016